

1 主屋土間部西妻の修理

土間台所部大屋根の屋根葺に向け、引き続き木工事を進めている。


土間台所部大屋根の西妻は軒桁、母屋、棟木ともに、けらば部分が腐朽し、一部は虫害を受けていた。そのためこれらの修理を行っている。のべ9本のうち、傷みが少ないのは2本のみで、3本を新材で金輪継し、4本を矧木修理した。

写真は南側軒桁の矧ぎ付け仕口を造っているところ。



2 主屋式台小屋組の修理

主屋正面にある式台部分は、入母屋造屋根で突出して造られているが、屋根の谷部分の雨仕舞いが悪く、雨漏りを生じていた。そのため致命的なことに小屋梁が腐朽してしまい、取り替える必要があった。やむをえず小屋組を解体し、小屋梁を取り替えることとなった。写真の赤線内が取り替えた小屋梁。これに伴い、化粧垂木や隅木、小屋材等の補修も行っている。



3 仕事納め

今年も無事に工事を終えることができた。感謝の気持ちで、棟梁は正月を迎える祭壇を設えた。

来月はいよいよ土間台所部大屋根の仕上げに向けて、工事を進めていく。

