

1 主屋 土間台所部 本瓦葺き

主屋土間台所部の大屋根では、本瓦葺工事に取りかかった。平成17年度分として大屋根の2/3ほどを葺く予定で進めた。古瓦の再用率は6割程度で、正面側で用いた。まずは煙出部の小屋根を完成させ、それから大屋根本体を葺いている。写真は平瓦の葺き立て状況。



2 主屋 土間台所部 本瓦葺き

写真は平瓦まで葺き立てた状況。今年度分は大棟積みまでは施工しないが、煙出は棟積みまで施工した。棟には在来の通り目地漆喰を塗り、鬼瓦には影盛を巻いている。

主屋はこのほか木工事も順調に進めており、素屋根解体に向け、雨戸袋など外まわりの造作の修理に取りかかっている。



3 内蔵 本屋屋根の瓦葺き

内蔵本屋屋根の瓦葺きを進めてきたが、予定通り完了した。写真は葺き立て完了状況。主屋同様、棟積みには漆喰目地を塗る予定である。

下屋庇の屋根葺きに向け、解体していた下屋庇の組み上げを始めている。

